TRANSPETRO	**LISTA DE DOCUMENTOS**	**Nº**	**LD-4350.00-6500-115-PTD-001**
	CLIENTE:	TP/DDT/DTSSPCO/UO-SUL/DTS/MNF	**FOLHA:** **1 DE 4**
	PRGRAMA:	PLANO DIRETOR DE GEOTECNIA – MITIGAÇÃO DE DANOS POR CORRIDAS DE DETRITOS	-
	ÁREA:	FAIXAS DE DUTOS DO SUL	-
TRANSPETRO TP/DDT/ MDT/INTEG	**TÍTULO:**	**SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA MITIGAÇÃO DE DANOS À FAIXA POR CORRIDA DE DETRITOS**	DUTOS/GFD
			NP-1

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	Emissão Original

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	22/09/2026								
EXECUÇÃO	F1YH								
VERIFICAÇÃO	TZX8								
APROVAÇÃO	TDQL								

DE ACORDO COM O DOCUMENTO PE-3TP-00218 AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA TRANSPETRO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV M.

TRANSPETRO	**LISTA DE DOCUMENTOS**	**N° LD-4000.00-6300-115-PTD-001**	REV. 0
	ÁREA: TP/DDT/DTSSPCO/UO-SUL/DTS/MNF		FOLHA: **2 DE 3**
	TÍTULO: **SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA MITIGAÇÃO DE DANOS À FAIXAS POR CORRIDA DE DETRITOS**		DUTOS/GFD
			INTERNA

ITEM	Nº DO DOCUMENTO	TÍTULO	REV.	FORM.	FL
01 - GERAL					
1	ET-4350.00-6500-115-PTD-001	Especificação Técnica - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA MITIGAÇÃO DE DANOS À FAIXA POR CORRIDA DE DETRITOS	0	A4	35
2	CR-4350.00-6500-115-PTD-001	Cronograma de Marcos - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA MITIGAÇÃO DE DANOS À FAIXA POR CORRIDA DE DETRITOS	0	A4	1
3	Anexo 2 - PPU PPU ET-4350.00-6500-115-PTD-001	Planilha de Preços Unitários - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA MITIGAÇÃO DE DANOS À FAIXA POR CORRIDA DE DETRITOS	0	A4	1
4	Anexo 3 Grau de flexibilidade	Classificação do Grau de Flexibilidade dos documentos técnicos	0	A4	2
5	Anexo 4 Matriz de riscos	Matriz de Riscos contratuais	0	A4	2
02 – PONTOS GEOTÉCNICOS					
6	RL-335-FD	Dimensionamento da proteção contra corrida de detritos nos km 48+080, 55+300, 55+800 e 57+250 da faixa OSPAR	A	A4	9
7	RL-337-FD	Dimensionamento da proteção contra corrida de detritos nos km 52+525, 54+100 da faixa OLAPA	0	A4	10
FAIXA DE DUTOS ARAUCÁRIA - PARANAGUÁ - OLAPA - KM 52+523					
8	RL-4350.11-6500-115-RBU-005	Relatório de Visita Técnica	0	A4	12
9	RL-4350.11-6500-115-RBU-006	Dimensionamento Proteção Travessia	0	A4	23
10	DE-4350.11-6500-115-RBU-008	Planta de Situação / Seções Longitudinais Dutos	0	A1	1
11	DE-4350.11-6500-115-RBU-009	Seções Longitudinais Dutos e Canal / Seções Transversais	0	A1	1
12	DE-4350.11-6500-115-RBU-010	Seções Transversais	0	A1	1
13	DE-4350.11-6500-115-RBU-011	Detalhes	0	A1	1
FAIXA DE DUTOS ARAUCÁRIA - PARANAGUÁ - OLAPA - KM 54+100					
14	RL-4350.11-6500-115-RBU-001	Relatório de Visita Técnica	0	A4	13
15	RL-4350.11-6500-115-RBU-002	Dimensionamento Proteção Travessia	0	A4	23
16	DE-4350.11-6500-115-RBU-002	Planta de Projeto	0	A1	1
17	DE-4350.11-6500-115-RBU-003	Seções Longitudinais Duto e Canal	0	A1	1
18	DE-4350.11-6500-115-RBU-004	Seções Transversais 1	0	A1	1
19	DE-4350.11-6500-115-RBU-005	Seções Transversais 2	0	A1	1
20	DE-4350.11-6500-115-RBU-006	Detalhes	0	A1	1
FAIXA DE DUTOS SÃO FRANCISCO DO SUL - ARAUCÁRIA - OSPAR - KM 48+080					
21	RL-4350.02-6500-115-RBU-001	Relatório de Visita Técnica	0	A4	12
22	RL-4350.02-6500-115-RBU-002	Dimensionamento Proteção Travessia	0	A4	22
23	DE-4350.02-6500-115-RBU-002	Planta de Situação / Seções Longitudinais Dutos	0	A1	1
24	DE-4350.02-6500-115-RBU-003	Seções Longitudinais Dutos e Canal / Seções Transversais	0	A1	1

INTERNA \ Qualquer Usuário

TRANSPETRO	**LISTA DE DOCUMENTOS**	**N° LD-4000.00-6300-115-PTD-001**	REV. 0
	ÁREA: TP/DDT/DTSSPCO/UO-SUL/DTS/MNF		FOLHA: **3 DE 3**
	TÍTULO: **SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA MITIGAÇÃO DE DANOS À FAIXAS POR CORRIDA DE DETRITOS**		DUTOS/GFD
			INTERNA

ITEM	Nº DO DOCUMENTO	TÍTULO	REV.	FORM.	FL
25	DE-4350.02-6500-115-RBU-004	Seções Transversais	0	A1	1
26	DE-4350.02-6500-115-RBU-005	Detalhes	0	A1	1
FAIXA DE DUTOS SÃO FRANCISCO DO SUL - ARAUCÁRIA - OSPAR - KM 55+300					
27	RL-4350.02-6500-115-RBU-004	Relatório de Visita Técnica	0	A4	12
28	RL-4350.02-6500-115-RBU-005	Dimensionamento Proteção Travessia	0	A4	21
29	DE-4350.02-6500-115-RBU-007	Planta de Situação / Seções Longitudinais Dutos	0	A1	1
30	DE-4350.02-6500-115-RBU-008	Seções Longitudinais Dutos e Canal / Seções Transversais	0	A1	1
31	DE-4350.02-6500-115-RBU-009	Seções Transversais	0	A1	1
32	DE-4350.02-6500-115-RBU-010	Detalhes	0	A1	1
FAIXA DE DUTOS SÃO FRANCISCO DO SUL - ARAUCÁRIA - OSPAR - KM 55+800					
33	RL-4350.02-6500-115-RBU-007	Relatório de Visita Técnica	0	A4	12
34	RL-4350.02-6500-115-RBU-008	Dimensionamento Proteção Travessia	0	A4	21
35	DE-4350.02-6500-115-RBU-012	Planta de Situação / Seções Longitudinais Dutos	0	A1	1
36	DE-4350.02-6500-115-RBU-013	Seções Longitudinais Dutos e Canal / Seções Transversais	0	A1	1
37	DE-4350.02-6500-115-RBU-014	Seções Transversais	0	A1	1
38	DE-4350.02-6500-115-RBU-015	Detalhes	0	A1	1
FAIXA DE DUTOS SÃO FRANCISCO DO SUL - ARAUCÁRIA - OSPAR - KM 57+250					
39	RL-4350.02-6500-115-RBU-010	Relatório de Visita Técnica	0	A4	12
40	RL-4350.02-6500-115-RBU-011	Dimensionamento Proteção Travessia	0	A4	22
41	DE-4350.02-6500-115-RBU-017	Planta de Projeto / Seções Longitudinais Dutos	0	A1	1
42	DE-4350.02-6500-115-RBU-018	Seções Longitudinais Dutos e Canal / Seções Transversais	0	A1	1
43	DE-4350.02-6500-115-RBU-019	Seções Transversais	0	A1	1
44	DE-4350.02-6500-115-RBU-020	Detalhes	0	A1	1

INTERNA \ Qualquer Usuário